

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Glitter

Intense Shimmer Finish

Ideal for Decorations and Crafts

Multi-Surface Use

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPOR HARMFUL.
VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE.

CONTENTS UNDER PRESSURE.
See other cautions on back panel.

NET WT. 10.25 OZ. (290g)

PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. VAPORES NOCIVOS.
PUEDE CAUSAR UN INCENDIO REPENTINO.
NO SOMETER A PRESIÓN.
Observar otras precauciones al dorso.



GLITTER provides a full coverage of radiant shimmer for many surfaces including: wood, metal, wicker, glass, ceramic, pottery, Styrofoam®, paper, plastic and more. For added protection, top coat with the Rust-Oleum Glitter Sealer. For interior use only. READ ALL DIRECTIONS FIRST BEFORE BEGINNING PROJECT.

Painting Conditions: Use outdoors or in a well-ventilated area such as an open garage. Use when temperature is between 50° F (10°C) and 90° F (32°C) and humidity is below 60% to ensure proper drying. Avoid spraying in very windy, dusty conditions. Cover surrounding area to protect from spray mist.

Preparation: Remove loose paint and rust with wire brush or sandpaper. Lightly sand glossy surfaces. Clean with soap and water; rinse and let dry. **WARNING!** If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

Priming: Use of a Rust-Oleum® primer provides superior adhesion and hiding and is especially recommended for bare wood and metal.

Painting: Shake vigorously for one minute after mixing ball begins to rattle. Shake often during use. If mixing ball fails to rattle DO NOT STRIKE CAN. Contact Rust-Oleum. Hold can upright 12-14" from surface and spray in a steady back-and-forth motion, slightly overlapping each stroke. Keep the can the same distance from the surface. Keep the can in motion while spraying. Apply 2 or more light coats a few minutes apart.

Dry & Recoat Times based on 70°F - 50% relative humidity. Allow more time at cooler temperatures. May recoat at anytime. Dries to the touch in 20 minutes and to handle in 1 hour. Fully dry in 24 hrs.

Clean-up: When finished spraying, clear spray valve by turning can upside down and pushing spray button for 5 seconds. Clean up wet paint with Xylol or mineral spirits. Throw away empty can in trash pickup. Do not burn or place in home trash compactor.

Clogging: If valve clogs, twist and pull off spray tip and rinse it in a solvent such as mineral spirits. Do not stick pin or other object into the stem. *Styrofoam® is a trademark of the Dow Chemical Company.

CONTAINS: HEPTANE. Vapor harmful. May affect the brain or nervous system causing dizziness, headache or nausea. Causes eye, skin, nose and throat irritation. Do not puncture, strike, or inhale (burn) container. Exposure to heat or prolonged exposure to sun may cause bursting. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C). **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the content may be harmful or fatal. **Vapors may ignite explosively.** Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Prevent build-up of vapors by opening all windows and doors to achieve cross-ventilation. **Use only with adequate ventilation.** Do not breathe dust, vapors or spray mist. Ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headache or dizziness, wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes, skin and clothing. **First Aid:** If you experience difficulty in breathing, leave the area to obtain fresh air. If continued difficulty is experienced, get medical attention immediately. In case of eye contact, flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes and get medical attention; for skin, wash thoroughly with soap and water. **WARNING:** This product contains a chemical known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.** For emergency, call your physician, local poison control center or local emergency room. For product health information, call: (800) 481-4785.

SATISFACTION GUARANTEED: If you are dissatisfied with this product, contact our Product Support Department at 1-800-481-4785 for a full refund of the purchase price. Refer to product number and batch code on bottom of can.

GLITTER brinda una total cobertura de resplandor radiante a muchas superficies: madera, metal, mimbre, vidrio, cerámica, araña de alambre, Styrofoam®, papel, plástico y muchas más. Para mayor protección, aplique una capa final del sellador Rust-Oleum Glitter Sealer. Para usar solamente en artículos interiores.

PRIMERO ANTES DE EMPEZAR EL PROYECTO LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Condiciones para Pintado: Use en el exterior o en un área bien ventilada como un garaje abierto. Use cuando la temperatura se encuentra entre 10°C y 32°C (50°F y 90°F) y la humedad debajo de un 60% para asegurar un secado apropiado. Evite la aplicación usando rocío cuando existen nubes de rocío con mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para protegerla contra la niebla del rocío. **Preparación:** Remueva toda la pintura suelta y la oxidación usando un cepillo de cerdas de alambre o papel lijado. Lije la superficie de las piezas lustradas. Limpie lavando con jabón y agua, enjuague y déjese secar. **ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o remueve la pintura vieja, usted puede soltar polvo de plomo. EL PLOMO ES TOXICO. Póngase en contacto con la Línea Abierta Nacional para la Información Sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o visite al sitio www.epa.gov/lead. **Primera Capa:** El uso de una Primera Capa Rust-Oleum® provee una adhesión y encubrimiento superiores y es especialmente recomendado sobre maderas y metales descoloridos. **Pintado:** Agite la lata vigorosamente por un minuto después de haber escuchado el sonido de la bombilla mezcladora. Si la esfera mezcladora no hace ruido NO GOLPEE LA LATA. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite a menudo durante el uso. Agrese la lata dentro como a 12-14 pulgadas desde la superficie y rocie usando un movimiento de arriba para abajo, asegurando que cada nueva pasada traspase la anterior. Mantenga la lata a la misma distancia desde la superficie. Mantenga la lata en movimiento durante todo el rociado. Aplique dos o más capas delgadas una pocas minutos aparte. **Tiempo de Secado y para Aplicación de Otra Capa:** a una temperatura de 21°C y una humedad relativa de un 50%. Permita más tiempo en temperaturas más frías. Puede reocultar en cualquier momento. Seca al tacto en los 20 minutos y se puede agarrar en 1 hora. **Limpieza:** Al acabar de rociar, limpie las válvulas volviendo la lata de arriba para abajo y empujando el botón por 5 segundos. Limpieza de la pintura humeda con Xilo o espiritu mineral. Deséchese la lata vacía en el basurero. No queme o ponga en un compactador doméstico para basura. **Avisamiento:** Si la válvula se atasca, haga girar y apile el aspersor (botón para rociar) y enjuáguelo con un solvente como espiritu de mineral. No inserte un aliclave o cualquier otro objeto dentro de la espiga. *Styrofoam® es una marca registrada de Dow Chemical Company.

Styrofoam® es una marca registrada de Dow Chemical Company.

ADVERTENCIA.

CONTENIDO DE PLOMO. Vapores dañinos. Pueden dañar al cerebro o al sistema nervioso causando mareos, dolores de cabeza o náuseas. Causan irritaciones en los ojos, piel, nariz y la garganta. No perfume, golpee o incinere el contenido. Una exposición al calor o una prolongada exposición al sol puede causar ruptura explosiva. No exponga al calor o al sol o almaceñe en temperaturas sobre 49°C (120 F). **AVISO:** Los reportes han asociado una exposición excesiva a ocupacional repetida y prolongada a los solventes con dianos permanentes al cerebro y al sistema nervioso. Un mal uso intencional al deliberadamente concentrando y respirando el contenido puede ser dañino o fatal. **Los vapores pueden encenderse explosivamente.** Mantenga lejos del calor, chispas y las llamas. No tire. Aqueje las llaves y llaves piloto, y aquíe las estufas, calderetas, motores eléctricos y tobas as otras fuentes de ignición hasta que todos los vapores hayan desaparecido. Prevenga la acumulación de vapores abriendo todas las ventanas y puertas para lograr una ventilación cruzada. **Use solamente con una ventilación adecuada.** No respire el polvo, los vapores o la niebla del rociado. Asegure la entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Si experimenta ardor en los ojos, dolores de cabeza, o mareos, use respiración para la respiración (aproximada por NIOSH) o sarga de la área. Evite contacto con los ojos, piel, la ropa. **Primeros Auxilios:** Si es que sufre una intoxicación al respirar, sarga la área para quitar el exceso de aire. Si continua sufriendo una dificultad al respirar obtenga inmediata asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, enjuague inmediatamente, con bastante agua por 15 minutos por lo menos y obtenga atención médica. Para contacto con la piel, lave completamente con agua y jabón. **ADVERTENCIA:** Este producto contiene un producto químico que es reconocido en el estado de California por haber causado efectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.** En caso de emergencia, comuníquese con su médico, centro local para el control de venenos o clínica para emergencias. Para obtener más información sobre el producto y los posibles efectos en la salud, llame al (800) 481-4785. **PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE EDAD;** PRODUCTO ORIGINARIO DE U.S.A.

 **RUST-OLEUM**
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy.
Vernon Hills IL 60061
1-800-481-4785
rustoleum.com

©2015 Rust-Oleum Corporation Made in USA Hecho en E.U.A. 302634 1015

302573 GLITTER TURQUOISE



0 20066 32480 3